

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

numero


I-001



ABICert
l'ente di certificazione
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. QBC316

INTERPOSTO PER SOLAIO altezza 7 cm

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo | 18 |
| 2. | Usi previsti: blocco in laterizio da utilizzare unitamente con travetti | |
| 3. | Nome e indirizzo del fabbricante: FORNACE CALANDRA SRL - Regione Molino 28 - 15038 OTTIGLIO (AL) - ITALIA | |
| 4. | Mandatario: non applicabile | |
| 5. | Sistema di VVCP : 2+ | |
| 6a. | Norma armonizzata: EN 15037-3 | |
| | Organismo notificato: N.1982 - Abicert S.a.s. - zona industriale Cucullo - 66026 Ortona | |
| 6b. | Documento per la valutazione europea.: Non applicabile | |
| 7. | Prestazione dichiarata: come da annesso ZA.1 | |

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | | PRESTAZIONE | SPECIFICA ARMONIZZATA |
|---|---|-------------|-----------------------|
| Tipo di blocco | | NR | UNI EN 15037-3 |
| Resistenza Meccanica | | R1 | |
| Dimensioni e configurazione  | Altezza (cm) | 7 | |
| | Larghezza (cm) | 37 | |
| | Lunghezza (cm) | 24 | |
| | Categoria di tolleranza dimensionale | T1 | |
| | Dimensione minima dentello | N1 | |
| | Percentuale dei vuoti (%) | 53 | |
| Classe di densità a secco | 0,7 | | |
| Resistenza al punzonamento | Resistenza media a carico concentrato N/mm ² | ≥ 1,5 | |
| Reazione al fuoco | | Classe A1 | DM 25-10-07 |
| Resistenza al fuoco | | NPD | UNI EN 15037-3 |
| Durabilità | | Classe 06 | UNI EN 1745 |
| Conduttività termica | | NPD | UNI EN 1745 |

Tutte le specifiche possono essere soggette a modifiche e variazioni secondo le esigenze del produttore, senza obbligo di preavviso

8 Documentazione tecnica: R.P. RAPPPr20170531-19

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Borghetto Moris Amministratore

Ottiglio, 23/10/2017